

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
капитального строительства и ремонта
ООО "Самарские коммунальные системы"
А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-699.2; СКС-2022-В-3-700.2; СКС-2022-В-2-701.2; СКС-2022-В-2-702.2

на врезку в существующие сети из стальных труб \varnothing 50 мм после аварийного вскрытия на водопроводных сетях

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

- 1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
- 2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
- 3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

М.П.

ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
1	Труба \varnothing 50 мм		Врезка в существующие сети из стальных труб штудеров (патрубков) \varnothing 50 мм	шт	1	

Ведущий инженер ОКР

Железняков

О.Н. Печенкина